台灣糖業公司112年第2季鐵路營運狀況季報表

三、重要運轉設備保養維護資料：（二）路線養護修建情形。（客運線）

項目 客貨運	月份	園區	路線養護情形						路線修建情形			
			每日巡道檢查	每月巡道檢查	特別巡道	每月平交道檢查	路基及軌道年度檢查	橋梁年度檢查	工程名稱	新建	整修	累計進度%
			（次）	（次）	（次）	（次）	k~k	（座）				
客運	4月份	溪湖	30	1	-	1	-	-				
		蒜頭	29	1	-	1	-		1.5期嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院軌道新建工程	V		58%
		烏樹林	30	1	-	1						
		新營	17	1	-	1			新營鐵道文化園區第二階段復駛工程（八翁線0K~2.5K處整修）		V	16.34%
		高雄	21	1	-	1			平交道軌距過大改善工程(於4月13日開工)		V	56%
		合計	127	5	-	5						
	5月份	溪湖	31	1	-	1	-	-				
		蒜頭	28	1	-	1	南靖線0K~3.4K		1.5期嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院軌道新建工程	V		64%
		烏樹林	31	1	-	1						
		新營	11	1	-	1			新營鐵道文化園區第二階段復駛工程（八翁線0K~2.5K處整修）		V	33.24%
		高雄	18	1	-	1			平交道軌距過大改善工程(於5月18日完工)		V	100%
		合計	119	5	-	5						
	6月份	溪湖	30	1	-	1	-	-	溪湖園區鐵道修繕工程		V	7%
		蒜頭	23	1	-	1			1.5期嘉義蒜頭糖廠五分車延駛故宮南院軌道新建工程	V		70%
		烏樹林	30	1	-	1	新港東線0K~2.53K 內呈線0K~0.823K					
		新營	11	1	1	1	新八翁線0K~0.96K	1	新營鐵道文化園區第二階段復駛工程（八翁線0K~2.5K處整修）		V	51.51%
		高雄	15	1	-	1	0K~1.5K					
		合計	109	5	1	5		1				
	季合計		355	15	1	15		1				

備註：
1.路基及軌道年度檢查：溪湖訂於第1、3季、蒜頭訂於第2、4季、烏樹林訂於第2、4季、新營訂於第2、4季、高雄訂於第2、4季。
2.橋樑年度檢查：溪湖(總數2座)訂於第1、3季、新營(總數3座)訂於第2、4季；烏樹林、蒜頭及高雄無橋梁。
3.本公司每日巡道為營運日開車前進行檢查。
4.檢查結果是否異常（若無異常填否，有異常請說明）：否。

說明：
1.若有鐵路工程請在新建或整修欄擇一打V，若無工程路線修建情形欄免填。
2.依「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」，橋梁年度檢查客運線每年須檢查2次；貨運線檢查1次。
3.橋梁定義依據行政院「橋梁維護管理作業要點 」，略以「指總長達六公尺且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物， 但不包含箱涵或管涵等結構物。」

台灣糖業公司112年第2季鐵路營運狀況季報表

三、重要運轉設備保養維護資料：（二）路線養護修建情形。（貨運線）

項目 客貨運	月份	園區	路線養護情形					路線修建情形			
			每日巡道檢查	特別巡道	每月平交道檢查	路基及軌道年度檢查	橋梁年度檢查	工程名稱	新建	整修	累計進度%
			（次）	（次）	（次）	k ~ k	（座）				
貨運	4月份	虎尾	15	-	4	10.35K~16.1K	-				
		善化	1	-	-	-	-				
		合計	16	-	4	-	-				
	5月份	虎尾	4	-	2	0K~10.351K	-				
		善化	1	-	-	-	-				
		合計	5	-	2	-	-				
	6月份	虎尾	4	-	2	0K~2K	-				
		善化	1	-	-	-	-				
		合計	5	-	2	-	-				
	季合計		26	-	8	-	-				
備註：	1.路基及軌道年度檢查：虎尾訂於第2、4季及善化訂於第4季。 2.橋梁年度檢查：虎尾訂於第3季；善化無橋梁。 3.善化廠區內運轉無平交道。 4.檢查結果是否異常（若無異常填否，有異常請說明）：否。										

說明：

1.若有鐵路工程請在新建或整修欄擇一打V，若無工程則路線修建情形欄免填。

2.依「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」，路基及軌道年度檢查客運線每年須全線檢查2次，6月底及12月底前各檢查1次；貨運線檢查1次。

3.橋梁定義依據行政院「橋梁維護管理作業要點 」，略以「指總長達六公尺且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物， 但不包含箱涵或管涵等結構物。」