台灣糖業公司114年第3季鐵路營運狀況季報表

三、重要運轉設備保養維護資料: (二)路線養護修建情形。(客運線)

一里女	过特以用	不食料改	と見がす・ (一))路線套護修		各理線)						
項目客貨運	月份	區				路線養護情形		路線修建情形				
			每日巡道檢 查	每月巡道檢 查	特別巡道	每月平交道 檢查	路基及軌道年度檢查	橋梁年度 檢查	工程名稱	新建	整修	累計進度
			(次)	(次)	(次)	(次)	k~k	(座)				
客運	7月份	溪湖	30	1	1	1	-	1				
		蒜頭	14	1	4	1	=	-	蒜頭構內線下車月台及側線鐵道整修工程		V	7%
		烏樹林	16	1	3	1	=	-	新港東鐵路改善工程		V	20%
		新營	5	1	1	1	=	-	中興路鐵道側線平交道版更新工程		V	100%
		高雄	17	1	-	1	=	-				
		合計	82	5	9	5	=	-				
	8月份	溪湖	31	1	1	1	=	-				
		蒜頭	27	1	3	1	-	-	蒜頭構內線下車月台及側線鐵道整修工程		V	45%
		烏樹林	28	1	4	1	=	-	新港東鐵路改善工程		V	50%
		新營	26	1	3	1	-	-				
		高雄	16	1	-	1	-	-				
		合計	128	5	11	5	-	-				
	9月份	溪湖	30	1	-	1	王功線OK+240~2K+370	1				
		蒜頭	25	1	-	1	-	-	蒜頭構內線下車月台及側線鐵道整修工程		V	68%
		烏樹林	28	1	-	1	_	-	新港東鐵路改善工程		V	70%
		新營	26	1	1	1	-	-				
		高雄	13	1	ı	1	-	-				
		合計	122	5	-	5	=	1				
	季合計		332	15	20	15	-	1				

- 1. 路基及軌道年度檢查:溪湖訂於第1、3季、蒜頭訂於第2、4季、鳥樹林訂於第2、4季、新營訂於第2、4季、高雄訂於第2、4季。
- 2. 橋樑年度檢查:溪湖(總數1座)訂於第1、3季、新營(總數1座)訂於第2、4季;鳥樹林、蒜頭及高雄無橋梁。
- 3. 本公司每日巡道為營運日開車前進行檢查。

備註:

- 4. 檢查結果是否異常(若無異常填否,有異常請說明):否。
- 5. 糖鐵每日巡道檢查頻率依據「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」係指:正線營運前應至少巡視1次。 受7月丹娜絲颱風及8月豪雨災情影響(詳7月、8月事故事件月報表),7、8月園區休園及列車停開情形:蒜頭園區(7月計18日、8月計1.5日);烏樹林園區(7月計17日、8月計 2日);新營園區(7月計20日、8月計2日);高雄園區(7月計1日、8月計1日)。
- 說明: 1. 若有鐵路工程請在新建或整修欄擇一打V, 若無工程路線修建情形欄免填。
 - 2.依「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」,橋梁年度檢查客運線每年須檢查2次;貨運線檢查1次。
 - 3. 橋梁定義依據行政院「橋梁維護管理作業要點」, 略以「指總長達六公尺且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物, 但不包含箱涵或管涵等結構物。」

台灣糖業公司114年第3季鐵路營運狀況季報表

三、重要運轉設備保養維護資料: (二)路線養護修建情形。(貨運線)

	月份	園區	路線養護情形					路線修建情形			
項目 客貨運			每日巡道檢查	特別巡道	每月平交 道檢查	路基及軌道年度 檢查	橋梁年度 檢查	工程名稱	新建	整修	累計進度
			(次)	(次)	(次)	k ~ k	(座)				
	7月份	虎尾	-	1	2	-	2	馬公厝線13K段整修工程		V	20%
	8月份	虎尾	-	_	2	-	_	馬公厝線13K段整修工程		V	40%
貨運								廠內鐵道維修		V	5%
	9月份	虎尾	-		2	-	_	馬公厝線13K段整修工程		V	50%
				_				廠內鐵道維修		V	50%
	季合計		-	1	6	_	2				

1. 路基及軌道年度檢查:虎尾訂於第2、4季。

備註:

- 2. 橋梁年度檢查:虎尾訂於第3季。
- 3. 檢查結果是否異常(若無異常填否,有異常請說明):否。

說明:

- 1. 若有鐵路工程請在新建或整修欄擇一打V,若無工程則路線修建情形欄免填。
- 2. 依「台灣糖業公司鐵路修建養護要點」,路基及軌道年度檢查客運線每年須全線檢查2次,6月底及12月底前各檢查1次;貨運線檢查1次。
- 3. 橋梁定義依據行政院「橋梁維護管理作業要點」,略以「指總長達六公尺且跨越地面、水面、道路或軌道之結構物,但不包含箱涵或管涵等結構物。」