

台糖公司雲嘉區處建築相關設施維護管理情形

115年01月26日

一、建築物

- (一)維護管理規定：建築法第77條第3巷及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。
- (二)相關證明資料：雲林縣建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書。

二、昇降設備

- (一)維護管理規定：內政部建築法第七十七條之四第九項規定檢查管裡辦法。
- (二)相關佐證資料：本場所建築物無設置昇降設備。

三、消防設備及高低壓設備

- (一)維護管理規定：消防法及電業法。
- (二)相關證明資料：檢附消防安全設備檢修申報書及用電裝置檢查紀錄表。

雲嘉區處建物安全檢查每2年檢查1次，消防安全檢查每年1次。

高低壓設備係委託豐義機電技術顧問股份有限公司辦理每年檢查維護2次，檢附114年上下半年(114年4、11月)資料以茲代表。

正本

雲林縣政府  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F 1 - 5

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年09月23日
	發文日期	114年09月27日
	發文字號	114-K5001249-01

檢查登記碼：Q11409187900

受文者：台灣糖業(股)公司雲嘉區 處長：蘇\*\*

副本受文者：中邦建築物公共安全檢查有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：  
查核合格，予以備查。
- 二、下次(年度)應申報期間為115年07月01日至115年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 雲林縣政府

《附表一》申報資料表

申報人 (代申報人)	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會之主任委員、管理負責人		姓名	台灣糖業(股)公司雲嘉區 處長：蘇**	國民身分證字號 (或統一編號)	D*****54
			通訊住址	雲林縣*****路2號	通訊電話	05*****40
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業(股)公司雲嘉區處(宿舍區)			現況用途類組	C1【特殊倉庫類場所】C1 廠房 H1 宿舍，C1【特殊倉庫類場所】C1 廠房，C1【特殊倉庫類場所】C1 廠房
	建築物地址	632雲林縣虎尾鎮****			使用執照	(99)(雲)營使字第00464號
	整幢建築物現況	地上 2 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層 001層，地上層 002層，地上層 001層，地上層 002層	
	本次申報範圍之樓地板面積	2128.32 平方公尺				
專業機構、專業檢查人資料	機構(事務所)名稱		中邦建築物公共安全檢查有限公司		認可證字號	40C5C00030
	機構(事務所)負責人姓名		劉**		通訊電話	02*****28
	防火避難設施類	姓名	侯**		認可證字號	40C3E02486
	設備安全類	姓名	侯**		認可證字號	40C3E02486

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理



雲林縣政府  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F 1 - 5

檢查登記碼：Q11401067055

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年02月18日
	發文日期	114年02月21日
	發文字號	114-K5000080-01

受文者：台灣糖業(股)公司雲嘉區處 代表人：蘇\*\*

副本受文者：中邦建築物公共安全檢查有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：  
查核合格，予以備查。
- 二、下次（年度）應申報期間為116年01月01日至116年03月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張貼（貼）於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 雲林縣政府

《附表一》申報資料表

代 申 報 人 人	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理負 責人		姓 名	台灣糖業(股)公司雲嘉區處 代表人 ：蘇**	國民身分證字號 (或統一編號)	D*****54		
			通訊住址	雲林縣*****-3號		通訊電話	05*****40	
報 建 築 物 概 要	申報建築物或 營業場所名稱		台灣糖業(股)公司雲嘉區處-第一單身宿舍			現況用途 類 組	H1【宿舍安養類場所】H1 宿舍	
	建築物地址		雲林縣虎尾鎮****			使用執照	(74) 雲營使字第791號	
	整幢建築物 現 況		地上 2 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層001層，地上層002層		
	本次申報範圍 之樓地板面積		914.48 平方公尺					
專 業 機 構 、 專 業 檢 查 人 資 料	專 業 機 構 或	機構(事務所)名稱		中邦建築物公共安全檢查有限 公司	認可證字號	40C5C00030		
		機構(事務所)負責人姓名		劉**		通訊電話	02*****28	
	專 業 檢 查 人	防火避難設施類	姓 名	侯**		認可證字號	40C3E02486	
		設備安全類	姓 名	侯**		認可證字號	40C3E02486	

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

嘉義縣政府  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F 1 - 5

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年03月10日
	發文日期	114年03月13日
	發文字號	114-K5000155-01

檢查登記碼：S11401105668

受文者：台灣糖業股份有限公司雲嘉區處

副受文者：郭\*\* 建築師事務所

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：  
查核合格，予以備查。
- 二、下次（年度）應申報期間為115年01月01日至115年03月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 嘉義縣政府

附表一》申報資料表

代申報人	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會之主任委員、管理負責人	姓名	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處	國民身分證字號 (或統一編號)	9*****26	
		通訊住址	雲林縣*****路2號	通訊電話	05*****2)	
申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處 蒜頭蔗埕文化園區 介壽堂			現況用途類組	A1【集會表演類場所】集會堂(場)(觀眾席≥200㎡)	
	建築物地址			嘉義縣六腳鄉****	使用執照	(94)嘉府城變使執字第00026號
	整幢建築物現況			地上 2 層 地下 0 層	申報樓層別	地上層1層，地上層2層
	本次申報範圍之樓地板面積			614.59 平方公尺		
專業機構或	機構(事務所)名稱		郭代原建築師事務所	認可證字號	40C3D01643	
	機構(事務所)負責人姓名		郭**	通訊電話	09*****05	
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	郭**	認可證字號	40C3D01643	
	設備安全類	姓名	郭**	認可證字號	40C3D01643	

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

嘉義縣政府  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F 1 - 5

檢查登記碼：S11401105655

受文者：台糖公司雲嘉區處 蔗埕文化園區

副本受文者：郭\*\* 建築師事務所

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：  
查核合格，予以備查。
- 二、下次（年度）應申報期間為115年04月01日至115年06月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 嘉義縣政府

《附表一》申報資料表

<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會之主任委員、管理負責人	姓名	台糖公司雲嘉區處 蔗埕文化園區	國民身分證字號 (或統一編號)	1****35	
	通訊住址	嘉義縣*****村1號		通訊電話	05*****35
申報建築物或營業場所名稱	台糖公司雲嘉區處 蔗埕文化園區 (冰店及賣場)			現況用途類組	B2【商場百貨類場所】商場
建築物地址	嘉義縣六腳鄉****			使用執照	(94)嘉府城變使執字第00026號
整幢建築物現況	地上 1 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層1層	
本次申報範圍之樓地板面積	660.00 平方公尺				
專業機構、專業檢查人資料	機構(事務所)名稱		郭代原建築師事務所	認可證字號	40C3D01643
	機構(事務所)負責人姓名		郭**	通訊電話	09*****05
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	郭**	認可證字號	40C3D01643
	設備安全類	姓名	郭**	認可證字號	40C3D01643

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

雲林縣政府

F 1 - 5

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

檢查登記碼：Q11407249666

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年09月03日
	發文日期	114年09月06日
	發文字號	114-K5001070-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工場-蘇\*\*

副本受文者：和鎂工程顧問有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

一、本次所附申報書件，查核結果如下：

查核合格，予以備查。

二、下次(年度)應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報

三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)；申報人應將本通知書張掛(貼)於營業場所明顯處。

四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

雲林縣政府

《附表一》申報資料表

<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理負 責人 (代申報人)	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工場-蘇**	國民身分證字號 (或統一編號)	D*****54	
	通訊住址	雲林縣****路2號	通訊電話	05*****61	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠製糖工場		現況用途類組	C2【一般倉庫類場所】倉庫，C1【特殊倉庫類場所】工場(廠)，C1【特殊倉庫類場所】工場(廠)
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮****		使用執照	
	整幢建築物現況	地上 2 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層1層，地上層2層
	本次申報範圍之樓地板面積	15293.70 平方公尺			
專業機構、專業檢查人資料	機構(事務所)名稱		和鎂工程顧問有限公司	認可證字號	40C3E00820
	機構(事務所)負責人姓名		李**	通訊電話	05*****51
	防火避難設施類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820
	設備安全類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

雲林縣政府  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年09月03日
	發文日期	114年09月06日
	發文字號	114-K5001069-01

檢查登記碼：Q11407249834

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠修理室廠房-蘇\*\*

副本受文者：和鎂工程顧問有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

一、本次所附申報書件，查核結果如下：

查核合格，予以備查。

二、下次(年度)應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報。

三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張掛(貼)於營業場所明顯處。

四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 雲林縣政府

《附表一》申報資料表

<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會之主任委員、管理負責人	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠修理室廠房-蘇建元	國民身分證字號(或統一編號)	D*****54	
	通訊住址	雲林縣*****路2號	通訊電話	05*****61	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠修理室廠房		現況用途類組	C1【特殊倉庫類場所】工場(廠)、C2【一般倉庫類場所】倉庫
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮*****		使用執照	
	整幢建築物現況	地上 2 層	地下 0 層	申報樓層別	地上層1層
	本次申報範圍之樓地板面積	534.91 平方公尺			
專業機構、專業檢查人資料	機構(事務所)名稱		和鎂工程顧問有限公司	認可證字號	40C3E00820
	機構(事務所)負責人姓名		李**	通訊電話	05*****51
專業檢查人	防火避難設施類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820
	設備安全類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

雲林縣政府  
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

檢查登記碼：Q11407249858

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年09月03日
	發文日期	114年09月06日
	發文字號	114-K5001068-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠發電室廠房-蘇\*\*

副本受文者：和鎂工程顧問有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

一、本次所附申報書件，查核結果如下：

查核合格，予以備查。

二、下次(年度)應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報。

三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張貼(貼)於營業場所明顯處。

四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 雲林縣政府

《附表一》申報資料表

<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理負 責人 (代 申 報 人 報 人)	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠發電室廠房-蘇**	國民身分證字號 (或統一編號)	D*****54	
	通訊住址	雲林縣****路2號	通訊電話	05*****61	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾製糖廠發電室廠房		現況用途類組	C1【特殊倉庫類場所】工場(廠)
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮****		使用執照	
	整幢建築物現況	地上 2 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層1層，地上層2層
	本次申報範圍之樓地板面積	612.70 平方公尺			
專業機構、專業檢查人資料	機構(事務所)名稱		和鎂工程顧問有限公司	認可證字號	40C3E00820
	機構(事務所)負責人姓名		李**	通訊電話	05*****51
	防火避難設施類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820
	設備安全類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

雲林縣政府

F 1 - 5

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

檢查登記碼：Q11407246508

114年度 檢查申報案	掛號日期	114年09月03日
	發文日期	114年09月06日
	發文字號	114-K5001071-01

受文者：台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠石灰窯廠房-蘇\*\*

副本受文者：和鎂工程顧問有限公司、台灣糖業股份有限公司

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

通知事項：

一、本次所附申報書件，查核結果如下：

查核合格，予以備查。

二、下次(年度)應申報期間為116年07月01日至116年09月30日，屆時請依規定辦理申報

三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類組別使用之營業場所(詳申報資料表「現況用途類組」)，申報人應將本通知書張掛(貼)於營業場所明顯處。

四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 雲林縣政府

《附表一》申報資料表

<input checked="" type="checkbox"/> 使用人 <input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理負 責人 (代申報人)	姓名	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠石灰窯廠房-蘇**	國民身分證字號 (或統一編號)	D*****54	
	通訊住址	雲林縣****路2號	通訊電話	05*****61	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台灣糖業股份有限公司砂糖事業部虎尾糖廠石灰窯廠房		現況用途類組	C1【特殊倉庫類場所】工場(廠)
	建築物地址	雲林縣虎尾鎮****		使用執照	
	整幢建築物現況	地上 2 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層1層，地上層2層
	本次申報範圍之樓地板面積	625.21 平方公尺			
專業機構、專業檢查人資料	機構(事務所)名稱		和鎂工程顧問有限公司	認可證字號	40C3E00820
	機構(事務所)負責人姓名		李**	通訊電話	05*****51
	防火避難設施類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820
	設備安全類	姓名	李**	認可證字號	40C3E00820

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

正本

嘉義縣政府

F1-5

## 建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

113年度 檢查申報案	掛號日期	113年09月12日
	發文日期	113年10月15日
	發文字號	113-K5001022-01

檢查登記碼：S11308056947

受文者：台灣糖業股份有限公司

副本受文者：廖明哲建築師事務所

主旨：所報附表建築物依建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，業依規定查核完竣，復請查照。

## 通知事項：

- 一、本次所附申報書件，查核結果如下：  
查核合格，予以備查。
- 二、下次（年度）應申報期間為115年07月01日至115年09月30日，屆時請依規定辦理申報。
- 三、本申報建築物如為供 A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1 等類組別使用之營業場所（詳申報資料表「現況用途類組」），申報人應將本通知書張掛（貼）於營業場所明顯處。
- 四、如有不服，依訴願法第14條規定應自行政處分達到之次日起30日內，向原處分機關或受理訴願機關提起訴願。

# 嘉義縣政府

## 《附表一》申報資料表

（代申報人）	<input checked="" type="checkbox"/> 使用人	姓名	台灣糖業股份有限公司	國民身分證字號 (或統一編號)	0****05
	<input type="checkbox"/> 所有權人 <input type="checkbox"/> 公寓大廈管理委員會 之主任委員、管理負 責人	通訊住址	嘉義縣*****99號	通訊電話	
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	台糖公司虎尾糖廠大林工場		現況用途類組	C2【一般倉庫類場所】一般工廠，C2【一般倉庫類場所】工廠
	建築物地址	嘉義縣大林鎮*****		使用執照	(78)嘉建局管使字第00169號
	整幢建築物現況	地上 3 層 地下 0 層		申報樓層別	地上層3層
	本次申報範圍之樓地板面積	17075.00 平方公尺			
專業機構、專業檢查人資料	專業機構名稱		廖明哲建築師事務所	認可證字號	40C3D01537
	專業機構負責人姓名		廖**	通訊電話	
	專業檢查人	防火避難設施類	姓名 廖**	認可證字號	40C3D01537
	專業檢查人	設備安全類	姓名 廖**	認可證字號	40C3D01537

此頁面為驗證資料是否正確，因應新式個人資料保護法，將部分隱私資料另外處理

## 雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲林區處(有機米碾米廠)			場所地址	雲林縣虎尾鎮****			
管理權人	姓名	蘇**		身分證字號			性別	
	出生日期			戶籍地址				
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容					
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)				
		場所概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期				
		檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。				
		檢修人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。				
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。					
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)						
受理日期	114年05月20日		受理單位	第二大隊虎尾分隊		受理人員簽章	王**	

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

## 雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

<b>場所名稱</b>	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(宿舍區)			<b>場所地址</b>	雲林縣虎尾鎮****		
<b>管理權人</b>	姓名	蘇**		身分證字號			
	出生日期			戶籍地址			
<b>項次</b>	<b>審核項目</b>		<b>審核結果是否合格</b>	<b>審核內容</b>			
	消防安全設備檢修申報表		管理權人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)		
場所概要			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期			
檢修機構			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。			
檢修人員			<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。			
二	消防安全設備檢修報告書		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。			
三	其他		(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)				
<b>受理日期</b>	114年05月20日		<b>受理單位</b>	第二大隊虎尾分隊		<b>受理人員簽章</b>	王**

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。  
 ※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。  
 ※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

## 雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(辦公大樓、工廠區)			場所地址	雲林縣虎尾鎮****			
管理權人	姓名	蘇**		身分證字號			性別	
	出生日期			戶籍地址				
項次	審核項目	審核結果 是否合格	審核內容					
一	消防安全設備 檢修申報表	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身份證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)					
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期					
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。					
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。					
二	消防安全設備 檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。					
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。					
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)						
受理日期	114年05月20日		受理單位	第二大隊虎尾分隊		受理人員簽章	王**	

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

## 雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(單身宿舍)			場所地址	雲林縣北港鎮光復里****			
管理權人	姓名	蘇**		身分證字號				
	出生日期			戶籍地址				
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容					
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)				
		場所概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期				
		檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。				
二	消防安全設備檢修報告書	檢修人員	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。				
			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。				
		其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)					
受理日期	114年05月15日		受理單位	第三大隊北港分隊		受理人員簽章	江**	

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

## 雲林縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處辦公大樓			場所地址	雲林縣北港鎮光復里***				
管理權人	姓名	蘇**		身分證字號			性別	男	
	出生日期			戶籍地址					
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容						
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)					
		場所概要	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期					
		檢修機構	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。					
		檢修人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。					
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。						
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或檢準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。						
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)							
受理日期	114年05月15日		受理單位	第三大隊北港分隊		受理人員簽章	江**		

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

## 嘉義縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處(嘉義地區)			場所地址	嘉義縣六腳鄉***		
管理權人	姓名	蘇**		身分證字號		性別	男
	出生日期		戶籍地址	臺南市東區			
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容				
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 管理權人是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)				
		場所概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 是否檢附使用執照影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其中報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期				
		檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 確認證書之有效期間。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。				
		檢修人員	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。				
二	消防安全設備檢修報告書	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 1. 檢查日程是否合理。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 2. 檢修人員是否簽章。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。					
		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。					
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)					
受理日期	114年11月30日		受理單位	第一大隊六腳分隊		受理人員簽章	侯**

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

嘉義縣消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱	臺灣糖業股份有限公司虎尾糖廠大林工場			場所地址	嘉義縣大林鎮****	
管理權人	姓名	蘇元	身分證字號		性別	男
	出生日期		戶籍地址			
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容			
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4. 管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)		
		場所概要	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4. 是否檢附公司、商業或有限合伙登記證明文件影本。 5. 公司、商業或有限合伙登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6. 非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合伙登記證明文件。 7. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期		
		檢修機構	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3. 確認證書之有效期間。 4. 確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。		
		檢修人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2. 檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3. 查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4. 檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。		
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1. 檢查日程是否合理。 2. 檢修人員是否簽章。 3. 是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4. 委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。			
		<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	5. 各該消防安全設備之種類及數量表。 6. 配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7. 檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8. 各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9. 確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10. 檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。			
三	其他	(查核時發現有其他缺失請填寫於此欄)				
受理日期	114年11月16日	受理單位	第二大隊大林分隊		受理人員簽章	賴**

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。  
 ※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。  
 ※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本送原處分機關，並由原處分機關函轉上級機關提起訴願。

# 檢 驗 成 果 報 告 書

頁次：1/168

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司雲嘉區處
用電地址	雲林縣北港鎮光復路2號
檢測地點	台灣糖業股份有限公司 雲林區處(北港廠區)
檢測項目	高低壓電力設備檢驗
檢測日期	114年10月17日
檢測報告總頁數	168

## 檢 測 處 理 結 果 總 評 ( 詳 內 容 請 參 閱 檢 測 紀 錄 )

項次	設備名稱	評判	說 明	參閱頁數
1	11.4KV總盤OCB	不良	11.4KV盤OCB故障無法跳脫，建議更換。	P. 41
2	11.4KV總站TR	不良	絕緣油耐壓不良，建議更換。(15KV)。	P. 168
3	11.4KV總站保護電驛	不良	過電流保護電驛故障，建議更換。	P. 120
4	11.4KV總站比流器	不良	比流器三只洩漏電流過大，外殼白化。建議汰換。	P. 86
5	11.4KV總站配電盤	不良	配電盤門把皆損壞，須修復。	
6	NO.1 台電盤控制線路	不良	NO.1 台電盤控制線路皆鏽蝕損壞，需汰換	P. 108
7	NO3連絡盤	不良	NO3連絡盤CB控制線燒毀	P. 48
8	NO.9盤VCB	不良	NO.9盤VCB絕緣不良，建議汰換。	P. 54
9	3300V變電站	建議	3300V總站各配電盤管路需填塞， 避免動物侵入造成電氣事故。 建議已停用的配電盤線路、銅排需拆除。 以降低電氣事故發生機率。	
10	高壓電容器箱(頂樓)	不良	高壓盤、低壓盤、TR外殼皆嚴重鏽蝕 建議須汰換，避免因漏水產生電氣事故。	
11	電桿周圍雜草	不良	電桿周圍雜草須清除，避免短路跳電。	



電機工程師 張繼中

檢驗組長 陳明學



豐義電機工程有限公司

地址：雲林縣斗六市溪洲里竹圍路107之19號1樓

電話：05-5375303

傳真：05-5374450


主任技師 張繼中

審核 陳明學

M-1

# 高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司(虎尾糖廠)			填表日期	114年11月22日
用電場所負責人	蘇**			檢測期間	114年11月22日
用電地址	雲林縣虎尾鎮米**米**			檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測
通訊地址	雲林縣虎尾鎮米**米**			責任分界點	虎糖10號電桿
供電方式及電壓	3φ	3W	11.4KV	電號	19-84-4001-00-1
用電設備容量	動力：13600.00 hp ，電熱：200.00 kW ，電燈：250.00 kVA ，其他：				
專任電氣技術人員	吳**	執照號碼	雲電技中字第 AK500050-2號	契約容量	750KW
用電設備檢驗維護名稱	豐義電機工程有限公司			下次檢測月份	115年5月
	附件及檢測項目			序次數量	說明
附件(一) A表：	高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表			頁次:2-5 序:19	G
附件(二) B表：	高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表			頁次:6-11 序:31	G
附件(三) C表：	高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表			頁次:12-17 序:29	G
附件(四) D表：	保護電器檢測紀錄表			頁次:18-26 序:18	G
附件(五) E表：	低壓設備檢測紀錄表				本場所未裝置此設備
附件(六) F表：	停電作業檢測紀錄表				本次施作停電檢測
備註	<p>1 評判結果：良好。檢</p> <p>2 停電作業：檢</p> <p>3 總表應填一式三份，一份存廠，一份存用戶，一份存檢測人員。檢</p> <p>4 填寫責任分界點時，高低壓用戶應註明用戶應註明開關負荷側等設備編號；高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。</p>				



評判結果：良好。檢  
 停電作業：檢  
 總表應填一式三份，一份存廠，一份存用戶，一份存檢測人員。檢  
 填寫責任分界點時，高低壓用戶應註明用戶應註明開關負荷側等設備編號；高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號；特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

專任電氣技術人員簽章 吳\*\*  
 用電場所負責人簽章 蘇\*\*

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司虎尾糖廠		填表日期	114年4月25日
用電場所負責人	蘇元		檢測期間	114年4月25日
用電地址	嘉義縣大林鎮米米米		檢測方式	<input type="checkbox"/> 停電檢測 <input checked="" type="checkbox"/> 非停電檢測
通訊地址	嘉義縣大林鎮米米米		責任分界點	大林107西10
供電方式及電壓	3φ 11.4KV		電號	09-34-1781-00-6
用電設備容量	動力：870.60 hp	電熱：0.00 kW	，電燈：100.00 kVA ，其他：80.00 kW	
專任電氣技術人員	趙坤	照號	契約容量	390KW
用電設備檢測維護名稱	豐義電機工程有限公司	嘉建電技中字第 AD500107-2號	下次檢測月份	114年10月
附件及檢測項目		序次數量	評判結果	說明
附件(一) A表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表				本次施作不停電檢測
附件(二) B表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表				本次施作不停電檢測
附件(三) C表：高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表				本次施作不停電檢測
附件(四) D表：保護電驛檢測紀錄表				本次施作不停電檢測
附件(五) E表：低壓設備檢測紀錄表				本次施作不停電檢測
附件(六) F表：熱顯影檢測紀錄表		頁次：2-7 序：45	G	
備註	活作業。檢驗結果：本次檢測良好。			

註 1: 評判結果: G-良好, D-劣化, J-待修檢查, B-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢測辦法第一條規範。  
 註 2: 停電檢測應填 A 至 E 表, 非停電檢測應填 F 表。各表不敷使用應另複製該表填寫。  
 註 3: 總表應填一式 4 份, A 至 F 附表一式 2 份, 總表 2 份於檢測後次月 15 日前分送原登記直轄市或縣(市)主管機關及所在地輸配電營業處所備查, 總表及 A 至 F 附表用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料至少 2 年, 主管機關得隨時查驗之。  
 註 4: 填寫責任分界點時, 低壓用戶應註明受電箱、受電母線或接線匣等設備編號; 高壓用戶應註明開關負荷側等設備編號; 特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。



專任電氣技術人員簽章 趙坤

蘇元

用電場所負責人簽章