

台糖公司高雄區處建築相關設施維護管理情形

112.12.12

一、建築物

(一)維護管理規定：建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

(二)相關證明資料：高雄市建築物公共安全自主檢查合格申報書(如下圖)。

正本

高雄市
建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書

F1-5

111年僅 檢測申報率	檢驗日期 發文日期	111年12月16日 112年01月19日
登文字號		111-X009574-01

檢測登記號：C111D180234

受文者：陳

副本受文者：

郵件轉送張部事務所

主旨：
所附之建築物依據建築法第77條第3項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，典依規定期完成，謹請查照。

通知事項：

- 本次所附申報書件，審核結果如下：
審核合格，予以備案。
- 未依通知事項第一點規定改善申報，或第三點規定並填複核仍不符合規定者，應依建築法第91條第1項規定處以新台幣六萬元以上三十萬元以下之罰鍰，並得以逕銷處罰，限期停止使用。
- 下次（年度）應申報期間為114年07月01日至114年12月31日，屆時請依規定辦理申報。
- 本申報建築物如為供A-1、B、D-1、D-5、F-1、F-2、F-3、H-1等類別S1使用之營業場所（詳申報資料表「況況用途說明」），申報人應將本通知書影印（貼）於營業場所明顯處。
- 如有不服，依新辦法第14條規定應自行抗議或到之次日起30日內，向原審分機關或受控罰機關提起訴願。

高雄市政府

《附表一》申報資料表

申報人	姓名	陳	國民身分證字號 (統一編號)	L120
	通訊住址	臺中市沙鹿區	通訊電話	07-6119
代申報人	姓名		國民身分證字號 (統一編號)	
	通訊住址		通訊電話	
申報建築物 經營場所 檢測情形	申報建築物 營業場所名稱	台灣精華博物館-環境教育辦公室	現況用途類別	D2展示廳
	建築物地址	高雄市楠梓區楠園路24號	使用執照	
本次申報範圍 之樓地板面積	裝置情形	地上1層 - 地下0層	申報樓層別	地上001層
	246.26			
專業機構 檢測人資格	機構(事務所)名稱	郵推惠建築師事務所	認可證字號	40C3D00325
	機構(事務所) 負責人姓名	陳	通訊電話	0926
專業檢測人	防火避難設備類 姓名	陳	認可證字號	40C3D00325
	設備安全類 姓名	陳	認可證字號	40C3D00325
不合法項目				

二、昇降設備

(一)維護管理規定：內政部建築法第七十七條之四第九項規定檢查管理辦法。

(二)相關作證資料：本場所建築物無設置昇降設備。

三、消防設備及高低壓設備

(一) 維護管理規定：消防法及電業法。

(二) 相關證明資料：檢附消防安全設備檢修申報書及用電裝置檢查紀錄表（如下圖）。

註：高低壓設備係委託恆揚電機技術顧問股份有限公司辦理每年檢查維護 2 次，檢附(112)年 10 月份資料以茲代表。

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱	台灣糖業股份有限公司高雄區處			填表日期	112年10月21日
用電場所負責人	台灣糖業股份有限公司高雄區處處長			檢測期間	112年10月21日
用電地址	高雄市橋頭區橋南里糖廠路24號			檢測方式	<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測
通訊地址	高雄市橋頭區橋南里糖廠路24號			責任分界點	Q1035 EB8190
供電方式及電壓	3φ	3W	11.4KV	電 號	11-59-4000-00-1
用電設備容量	動力：648.50 hp，電熱：0.00 kW，電燈：15.00 kVA，其他：				
專任電氣技術人員	蔡	執照號碼	高經電技字第 AN500562-6號	契約容量	80 KW
用電設備檢驗證書名稱	維立大電力顧問有限公司			下次檢測月份	113年4月
附件及檢測項目			序次數量	評判結果	說明
附件(一) A 表：高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表			頁次：2 序：3	G	
附件(二) B 表：高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表			頁次：3 序：6	G	
附件(三) C 表：高壓以上繼壓器、比壓器、比流器、避雷器、 電容器、電抗器等元件檢測紀錄表			頁次：4 序：5	G	
附件(四) D 表：保護電器檢測紀錄表			頁次：5-6 序：3	G	
附件(五) E 表：空氣开关檢測紀錄表			頁次：7 序：22	G	
附件(六) F 表：地線接觸檢測紀錄表					本次施作停電檢測
備註	評判結果：本次檢測良好。				

用電場所負責人
任職電氣技術人員簽章

高雄市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

場所名稱 (1)	台灣德士公司高鐵店		地 址	新竹市竹北區竹南中正路2號(2樓)	
審查個人 (2)			負責人(或 代理人)簽章		
項 次	申請項目	應答 是否合規	應答內容		
一 二	消防栓之定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	1. 檢查之栓本公司是否為充份。 2. 檢查栓頭是否漏水。(栓頭是否有水)		
		<input type="checkbox"/> 是回答	3. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	4. 檢查人員是否為充份，並說明是否為充份。		
三	消火栓定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	5. 檢查之栓頭地下栓頭是否為充份，並說明是否為充份。(栓頭數量及栓頭尺寸是否充份)		
		<input type="checkbox"/> 是回答	6. 檢查栓內移動是否容易，並說明是否充份。(並請提供栓頭尺寸及栓頭之說明)		
		<input type="checkbox"/> 是回答	7. 檢查個人分送中文件是否充份。		
四	消防栓定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	8. 檢查個人是否充份。(栓頭尺寸是否充份)		
		<input type="checkbox"/> 是回答	9. 檢查栓頭是否漏水。(栓頭是否有水)		
		<input type="checkbox"/> 是回答	10. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
五	消防栓定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	11. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	12. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	13. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
六	消防栓定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	14. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	15. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	16. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
七	定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	17. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	18. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	19. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
八	定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	20. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	21. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	22. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
九	定期檢修	<input type="checkbox"/> 是回答	23. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	24. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		
		<input type="checkbox"/> 是回答	25. 檢查栓頭本公司所為充份說明之栓頭是否為充份。		

