

台糖公司高雄分公司 建築相關設施維護管理情形

一、 建築物

維護管理規定:建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。

二、 昇降設備

(一) 維護管理規定：內政部建築法 77 條之 4 第 9 項規定檢查管理辦法。

(二) 相關佐證資料：建築物昇降設備使用許可證(如附件)。

三、 消防設備

(一) 維護管理規定：消防法。

(二) 相關佐證資料：消防安全設備檢修申報書(如附件)。

四、 高低壓設備

(一) 維護管理規定：電業法。

(二) 相關佐證資料：用電裝置檢查紀錄表(如附件)。

經濟部加工出口區高雄分處政府
建築物公共安全檢查申報證明憑證

申報人	所有權人	台灣糖業股份有限公司	電話	
	使用人	曾見占	電話	
檢查機構		元璞建築師事務所	認可證號	40C3D02075
檢查人		蔡智充	認可證號	40C3D02075
場所名稱		台灣糖業股份有限公司高雄成功物流園區		
場所地址		高雄市前鎮區成功二路4號		
檢查登記碼		A11112120038	掛號號碼	112-K000013
掛號年度		111	核准日期	1120107
申報結果		准予報備，不定期抽查		

注意事項

- 一 本申報結果憑證係由經濟部加工出口區高雄分處政府核發，茲證明“檢查人”利用本作業進行建築物公共安全檢查申報作業，申報結果如上所示，委託人（申報人）可自行上網查證本申報結果資料是否正確。
- 二 提醒您收到本申報結果憑證時，請先上網查驗本次建築物公共安全檢查申報之正確性。
- 三 查證網址為<http://cpabm.cpami.gov.tw/PUBNetwork/index.jsp>。
- 四 下次應申報日期為100年07月01日到100年08月31日，提醒您，依據建築物公共安全檢查簽證及申報辦法：建築物公共安全檢查申報人應於申報期間之始日往前推算三十日前委託專業機構或人員辦理檢查。

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B038736
昇降設備統一編碼：B-806-0886007-5
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年05月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-733-6000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

用途別：一般用升降機
異動序號：3813
P10 1000-2C060 -6 S/B1 -6
(2Y21M60367-5)

竣工檢查年度：091年

檢查員證號：40BB000096



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B038735
昇降設備統一編碼：B-806-0886007-5
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年05月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-733-6000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

用途別：一般用升降機
異動序號：2237
P10 1000-2C060 -6 S/B1 -6
(2Y21M60367-4)

竣工檢查年度：091年

檢查員證號：40BB000096



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B038737
昇降設備統一編碼：B-806-0886008-6
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年05月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-733-6000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
竣工檢查年度：091年
用途別：一般用升降機
異動序號：1865
P10 1000-2C060 -6 S/B1 -6
(2Y21M60367-6)
檢查員證號：40BB000096

依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B038738
昇降設備統一編碼：B-806-0886009-7
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年05月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-733-6000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
竣工檢查年度：091年
用途別：一般用升降機
異動序號：7084
P10 1000-2C060 -6 S/B1 -6
(2Y21M60367-7)
檢查員證號：40BB000096

依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物升降設備使用許可證

使用許可證號：036B052018
昇降設備統一編碼：B-806-1080044-0
執照號碼：經加高處(111)參變使字第00003號
有效期限：民國114年03月03日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-7336000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779
核准指定文號：40B2000005
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050724AML0000051
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

用途別：一般用升降機
異動序號：bbbd
P30 2500-2C060 -4 S/1 -6
(2Y21M60367-2)
竣工檢查年度：111年
檢查員證號：40BB000096



本建築物升降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物升降設備使用許可證

使用許可證號：036B042198
昇降設備統一編碼：B-806-0916015-8
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年06月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-7336000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779
核准指定文號：40B2000005
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

用途別：一般用升降機
異動序號：95e0
F1 2500-2C060 -4 S/1 -6
(2Y21M60367-11)
竣工檢查年度：091年
檢查員證號：40BB000096



本建築物升降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B041597
昇降設備統一編碼：B-806-0916013-1
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年09月09日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-7336000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779
核准指定文號：40B2000005
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050724AML0000051
竣工檢查年度：091年
用途別：一般用升降機
異動序號：e596
F1 2500-2C060 -4 S/1 -6
(2Y21M60367-1)
檢查員證號：40BB000096
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第77條之4規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B040350
昇降設備統一編碼：B-806-0916012-0
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年10月01日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路5號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-7336000
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779
核准指定文號：40B2000005
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050724AML0000051
竣工檢查年度：091年
用途別：一般用升降機
異動序號：3fb0
F1 2500-2C060 -4 S/1 -6
(2Y21M60367-10)
檢查員證號：40BB000096
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第77條之4規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B038733
昇降設備統一編碼：B-806-0886004-2
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年05月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-733-6000

用途別：一般用升降機
異動序號：8569
F1 5000-2C060 -6 S/B1 -6
(2Y21M60367-8)

竣工檢查年度：091年

登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

檢查員證號：40BB000096



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B038734
昇降設備統一編碼：B-806-0886005-3
執照號碼：經加處(91)二建使字第0340號
有效期限：民國113年05月07日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
專業廠商電話：07-733-6000

用途別：一般用升降機
異動序號：5846
F1 5000-2C060 -6 S/B1 -6
(2Y21M60367-3)

竣工檢查年度：091年

登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備暨昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-2515-2779
核准指定文號：台內營字第8771357號
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。

檢查員證號：40BB000096



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用



內政部訂定

建築物昇降設備使用許可證

使用許可證號：036B044411
昇降設備統一編碼：B-806-1070003-2
執照號碼：經加高處(108)三建使字第0001號
有效期限：民國113年12月15日
設置地點：高雄市前鎮區成功二路4號
專業廠商：廣和機電有限公司
登記證字號：40B1000323
檢查機構：臺灣停車設備昇降設備安全協會
檢查機構電話：02-25152779
核准指定文號：40B2000005
檢查員：丁緒芳
主管機關：經濟部產業園區管理局
責任保險公司：富邦產物保險股份有限公司
保險證明文件字號：050723AML0000038
竣工檢查年度：108年
用途別：一般用升降機
異動序號：2f4d
F1 5000-3S 30 -4 S/1 -6
(2Y2M60367-2)
檢查員證號：40BB000096

依據建築法相關規定，請委託專業廠商按月連續維護保養。



本建築物昇降設備經檢查合格

依建築法第 77 條之 4 規定准予發證使用




內政部訂定

消防安全設備檢修申報受理單

編號：

高雄成功物流園區

場所名稱	台糖公司高雄分公司		場所地址	成功二路4號	
管理權人	姓名	曾見占	身分證字號	P120065868	性別
	出生日期	50年1月10日	戶籍地址	台南市南區公英七街14號	
項次	審核項目	審核結果是否合格	審核內容		
一	消防安全設備檢修申報表	管理權人	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.申報表之基本資料是否填寫完備。 2.管理權人是否簽章。 3.是否檢附管理權人身分證明文件影本。 4.管理權人委任代理人申報者，是否檢附委任書。(無委任代理人者免勾選)	
		場所概要	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.是否檢附使用執照影本。 2.使用執照之地址與現場是否相符。 3.依據使用執照登載之建造執照日期、用途、面積、樓層數、構造，評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否有誤。 4.是否檢附公司、商業或有限合夥登記證明文件影本。 5.公司、商業或有限合夥登記證明文件之場所名稱及地址是否與實際狀況資料相符。 6.非營利事業場所、歇業或停業場所免附公司、商業或有限合夥登記證明文件。 7.檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期。	
		檢修機構	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2.證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章及「與正本相符」之印記。 3.確認證書之有效期間。 4.確認檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員。 5.高層建築物或地下建築物是否由檢修機構辦理及由其所屬二名以上專任檢修人員共同執行。	
		檢修人員	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.檢修人員或檢修機構之基本資料與證書影本是否相符。 2.檢修人員證書影本是否有專技人員簽章，並蓋有「與正本相符」之印記。 3.查詢該檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。 4.檢修人員是否每三年接受講習一次或取得累計積分達一百六十分以上之訓練證明文件。	
二	消防安全設備檢修報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	1.檢查日程是否合理。 2.檢修人員是否簽章。 3.是否勾選應檢修之消防安全設備，並核對是否檢附各項設備之檢查表。 4.委託檢修機構辦理檢修者，應確認檢修機構專任檢修人員出具之檢修報告書，是否經檢修機構代表人簽署。 5.各該消防安全設備之種類及數量表。 6.配置平面圖。(圖面標註尺寸及面積) 7.檢修報告書所附各種設備之檢查表，應註明檢修項目之種別、容量及檢修使用設備器具之名稱、型式、檢驗或校準日期。有消防安全設備不符規定者，應清楚載明其不良狀況情形、位置及處置措施。 8.各種設備之檢查表是否完整無缺漏。(如滅火器需性能檢查者，應增附經滅火器性能檢查及藥劑更換充填作業專業廠商專任消防設備師士簽章之滅火器檢查表) 9.確認消防安全設備改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 10.檢具消防安全設備改善計畫書預定完成期限是否合理。		
三	其他				
受理日期	112年11月24日	受理單位			受理人員簽章
				李衍諭 蔡連國	

※本表由受理人員查核消防安全設備申報表、檢修報告書等相關文件後填寫。

※受理人員可利用消防安全設備專業技術人員管理系統查詢檢修人員是否為該檢修機構所屬之專任人員及檢修人員執業通訊資料是否經中央主管機關公告。

※本案經通知限期補正或改善，不服處分者，得自處分送達翌日起30日內，繕具訴願書並檢具本通知單影本逕送原處分機關，並第一聯白色交申報人；第二聯紅色消防隊自存。

《消防安全設備檢修申報書》

場所名稱：台糖公司高雄分公司-高雄成功物流園區

場所地址：高雄市前鎮區成功二路4號

管理權人：曾見占

電話：07-8230230

檢修公司名稱：鴻安防災實業有限公司

地址：高雄市三民區建元路9巷20號1樓

電話：07-3950685

檢修人員名字：蘇志遠

檢修人員證號：消士證字第3270號

地址：高雄市三民區建元路9巷20號

電話：07-395-0685

場所類別：乙類-11

申報項目：外觀檢查、性能檢查綜合檢查

申報年度：112年度

申報日期：民國112年11月24日


消防安全設備檢修申報委託書

茲委託 鴻安防災實業有限公司 蘇志遠 先生全權代表本場所管理權人前往 經濟部加工出口區管理處前鎮科技產業園區-消防隊 辦理乙類場所 112 年度消防安全設備檢修申報事宜。一切手續事宜特立委託書如上。



此致

經濟部加工出口區管理處前鎮科技產業園區消防隊



申報場所名稱：台糖公司高雄分公司-高雄成功物流園區 (蓋章)


住 址：高雄市前鎮區成功二路4號

管理權人姓名：曾見占 (簽章)

住 址：台南市南區公英七街14號

電 話：07-8230230



受委託人姓名：蘇志遠  (簽章)

住 址：高雄市三民區建元路9巷20號1F

電 話：(07)395-0685

中 華 民 國 112 年 11 月 24 日

高低壓電力設備定期檢測紀錄總表

用電場所名稱		台灣糖業股份有限公司高雄分公司		填表日期		112/10/22	
用電場所負責人		台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理		檢測期間		112/10/22	
用電地址		高雄市前鎮區成功二路4號		檢測方式		<input checked="" type="checkbox"/> 停電檢測 <input type="checkbox"/> 非停電檢測	
通訊地址		高雄市前鎮區成功二路4號		責任分界點		Q0900 EB8296	
供電方式及電壓		3Φ 3W 11.4 kV		電 號		11-24-0410-10-9	
用電設備容量		動力： 4941.1 hp， 電熱： 0 kW， 電燈： 2054.17 kVA， 其他：					
專任電氣技術人員		由台灣機電科技有限公司	執照號碼	高經電技字	契約容量	850 kW	
用電設備檢驗證業		由台灣機電科技有限公司	第DC501556號		下次檢測月份	113年 月	

附件及檢測項目	序次數量	評判結果	說 明
附件(一) A表： 高壓以上電纜、匯流排等系統絕緣檢測紀錄表	P:9	G	
附件(二) B表： 高壓以上開關、斷路器、電力熔絲檢測紀錄表	P:9	G	
附件(三) C表： 高壓以上變壓器、比壓器、比流器、避雷器、電容器、電抗器檢測紀錄表	P:14	G	
附件(四) D表： 保護電纜檢測紀錄表	P:8	G	
附件(五) E表： 低壓設備檢測紀錄表	P:219	G	
附件(六) F表： 熱顯影檢測紀錄表	—	—	
備註： <input checked="" type="checkbox"/> UPS及CTD均正常			

- 註1 評判結果：G-良好、D-劣化、I-待修檢查、F-不良。頁次欄不敷使用應另複製該表填寫。此評判結果得依據用戶用電設備檢驗辦法第15條規範。
- 註2 停電檢測應填A至E表，非停電檢測應填F表。各表不敷使用應另複製該表填寫。
- 註3 總表應填一式五份，A至F附表一式二份，總表二份於檢測後次月15日前分送原登記直轄市或縣(市)電務機關及所在地輸配電營業處所備查，總表及A至F附表用電場所及檢測單位應各自保存前開檢測資料在案，開關得隨時查驗之。
- 註4 填寫責任分界點時：低壓用戶應註明受電櫃、電力母線或塔架等設備編號；高壓用戶應註明開關負荷側管線編號。特高壓用戶應註明架空線引接或地下電纜引接之設備編號。

用電場所負責人簽章  台灣糖業股份有限公司高雄分公司經理

專任電氣技術人員簽章

