
2921-01220 公共廁所和 2916-00046 公共廚房後方倉庫照片
111 年 11 月 11 日



2921-01220 公共廁所大門外觀



2916-00046 公共廚房後方倉庫外觀 1



2916-00046 公共廚房後方倉庫外觀 2



2916-00046 公共廚房後方倉庫內部



2921-01220 公共廁所屋頂長滿藤蔓



2921-01220 公共廁所中央屋脊微塌陷

	
2921-01220 公共廁所屋頂破洞、天花板破損	2921-01220 公共廁所屋頂漏水、天花板破損
	
2921-01220 公共廁所內部照片 1	2921-01220 公共廁所內部照片 2
	
2921-01220 公共廁所內部照片 3	2921-01220 公共廁所內部照片 4